UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania
Departamento de Gestão dos Restaurantes

OFÍCIO Nº 41/2019/DGR/Proaeci/Ufes
Ref.: 23068.037099/2019-34

Vitória, 18 de junho de 2019.

Ao senhor
Gustavo Henrique Araújo Forde
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania
PROAECI/Ufes

Assunto: Aquisição de bomba para caixa de gordura do RU de Goiabeiras.

Senhor Pró-Reitor,

O Departamento de Gestão dos Restaurantes vem passando por grandes problemas com a caixa de gordura do RU desde o ano passado, quando foi aberta, em 23 de março de 2018, uma Solicitação de Serviço através do Sistema de Gestão de Demandas-PU-Ufes para que fosse realizado reparo na bomba responsável pelo escoamento da água utilizada na produção (pias e ralos).

O conserto foi realizado alguns meses depois, porém não foi o suficiente para sanar o problema e a bomba parou novamente. Após análise dos responsáveis pela manutenção (Prefeitura Universitária e CEP/Empresa contratada pela PU para manutenções), constatou-se que seria mais viável a compra de uma nova bomba, que fosse mais potente. Em meados de setembro de 2018 foi feita uma reunião com esses responsáveis, onde ficaram acertados todos os detalhes da compra da bomba, que seria instalada pelo Encarregado de Manutenção do RU, porém até a presente data a compra não foi efetivada.

Ressaltamos que toda a água da produção é escoada para a caixa de gordura, então é de extrema importância que a bomba esteja funcionando para que o escoamento ocorra da maneira adequada. Sem o devido funcionamento da bomba a água fica represada, ocasionando mau cheiro e proliferação de insetos, além de poluir

a lagoa localizada ao lado do RU, que é para onde a água está sendo drenada sem passar por qualquer tipo de filtragem.

Outro problema é a sobrecarga da tubulação do esgotamento, que já caiu uma vez e está apresentando sinais de que pode cair novamente se o problema não for resolvido. A queda dessa tubulação, além do prejuízo financeiro, gera um grande transtorno, pois acumula água embaixo do RU e causa um forte mau cheiro nos salões de atendimento, trazendo incômodo aos comensais e funcionários.

Solicitamos que sejam tomadas providências junto à PU/Ufes no sentido de viabilizar a compra da referida bomba, vistos os vários problemas que a sua ausência acarreta.

Atenciosamente,

AMELIA LOPES LIMA
Diretora do DGR/Proaeci