

SITUAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS
DIA 04/12/2022 HORA 10h30

Telefone Contato das Superintendências Regionais SRs

SRI 3636 4536 - Vila Velha
SRII 3383 5558 - Cachoeiro de Itapemirim
SRIII 3722 9650 - Colatina
SRIV 3752 4900 - Nova Venêcia

SR	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	KM	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
SR-I	ES-080	Santa Leopoldina	Santa Teresa - Sta Leopoldina		INTERDIÇÃO PARCIAL	Queda de barreira próximo à Cachoeira das Sete Quedas
SR-I	ES-257	ARACRUZ	Aracruz - Ibiracú	10,9	INTERDIÇÃO PARCIAL	
SR-I	ES-257	ARACRUZ	Aracruz - Ibiracú	10,3	INTERDIÇÃO PARCIAL	Acesso da Churrascaria e Cerimonial Sítio Santa Joana- Risco eminente de queda de Rocha.
SR-I	ES-261	SANTA TERESA	Fundão-Santa Teresa		INTERDIÇÃO PARCIAL	Fundão - Santa Teresa, máxima de 40Km/h em toda extensão
SR-I	ES-445	ARACRUZ	BR-101 - Aracruz	15	PISTA LIBERADA	Fazer cordão de isolamento para conter erosão
SR-II	ES-181	Muniz Freire	Entr. ES-472 (Piaçú) x Entr. ES-379 (Muniz Freire)	18,30	INTERDIÇÃO PARCIAL	Erosão de Bordo afetando a faixa de rolamento, ocorrência já sinalizada
SR-II	ES-181	Muniz Freire	Entr. ES-472 (Piaçú) x Entr. ES-379 (Muniz Freire)	27,90 a 28,3	PISTA LIBERADA	Erosão de Bordo fora da faixa rolamento já sinalizada
SR-II	ES-181	Alegre	Entr. ES-387 (Alegre) x Entr. ES-391 (Arraial do Café)	81,00	PISTA LIBERADA	Erosão de Bordo fora da faixa rolamento já sinalizada
SR-II	ES-181	Alegre	Entr. ES-387 (Alegre) x Entr. ES-391 (Arraial do Café)	88,70	PISTA LIBERADA	Erosão de Bordo fora da faixa rolamento já sinalizada
SR-II	ES-185	lúna	Entr. ES-379 (lúna) x Ibitirama	33,60	INTERDIÇÃO PARCIAL	Erosão de Bordo as margens da Córrego da Perdição Ponte do Araçá com tráfego em meia pista, já sinalizada
SR-II	ES-185	Ibitirama	Entr. ES-379 (lúna) x Ibitirama	34,50	PISTA LIBERADA	Erosão de Bordo fora da faixa rolamento já sinalizada
SR-II	ES-185	Ibitirama	Ibitirama x Entr. ES-387 (Cachoeiro da Fumaça)	60,00	INTERDIÇÃO PARCIAL	Erosão de Bordo na Ponte do Araçá com tráfego em meia pista já sinalizada
SR-II	ES-185	Ibitirama	Ibitirama x Entr. ES-387 (Cachoeiro da Fumaça)	70,50	PISTA LIBERADA	Erosão de Bordo fora da faixa rolamento já sinalizada

SR-II	ES-164	Vargem Alta	Castelinho - Entr. ES 474 (Taquaruçu)	313,00	PISTA LIBERADA	Erosão de Bordo fora da faixa rolamento já sinalizada
SR-II	ES-166	Castelo	Entr. ES-472 (Santa Luzia) - Entr. ES-477 (Com. Limoeiro)	19,60	PISTA LIBERADA	Erosão de Bordo fora da faixa rolamento já sinalizada
SR-II	ES-375	Vargem Alta	Entr. ES-164 x Prosperidade	4,00	INTERDIÇÃO PARCIAL	Erosão de Bordo com tráfego em meia pista já sinalizada
SR-II	ES-387	Guaçuí	Entr. ES-185 (Cachoeiro da Fumaça) x Entr. BR-482 (Celina)	7,10	PISTA LIBERADA	Erosão de Bordo fora da faixa rolamento já sinalizada
SR-II	ES-391	Mimoso do Sul	Entr. ES-177 x Entr. BR-101	57,00	PISTA LIBERADA	Erosão de Bordo fora da faixa rolamento já sinalizada
SR-II	ES-477	Venda Nova	Entr. ES-164 - Caxixe Frio - Entr. ES-166 (Com. Limoeiro)	22,00	PISTA LIBERADA	Erosão de Bordo fora da faixa rolamento já sinalizada
SR-II	ES-490	Itapemirim	Entr. BR-101 (Safrá) - Entr. ES-162 (Acesso) - Campo Acima	22,50	PISTA LIBERADA	Erosão de Bordo na cabeceira da Ponte sobre o Rio Muqui, fora da faixa rolamento já sinalizada
SR-III	ES-440	Linhares	Bebedouro - Regência		PISTA LIBERADA	Passagem lenta, atenção
SR-III	ES-248	Marilândia	Entr. BR-259 (B) - ENTR. ES-356 (P/ Marilândia)		ATENÇÃO	Trecho em obras. Tráfego intenso devido às intercorrências na BR 101. Rota Alternativa ES-080
SR-III	ES-248	Marilândia	Entr. ES-356 (P/ Marilândia) - Entr. Caminho do Campo (P/ São Rafael)		ATENÇÃO	Trecho em obras. Tráfego intenso devido às intercorrências na BR 101. Rota Alternativa ES-080
SR-III	ES-248	Marilândia	Entr. Caminho do Campo (P/ São Rafael) - ENTR. ES-245		ATENÇÃO	Trecho em obras. Tráfego intenso devido às intercorrências na BR 101. Rota Alternativa ES-080
SR-III	ES-450	Linhares	Acioli - Barra do Triunfo		ATENÇÃO	Trecho em meia pista
SR-IV	ES-010	São Mateus	Entr. ES-429 (P/ Palmital) - Entr. ES-315 (Barra Nova)	186 e 188	INTERDIÇÃO TOTAL	Rodovia em Leito Natural - Localidade do Nativo
SR-IV	ES-230	Vila Valério	Vila Valério - Jaguaré	51	INTERDIÇÃO TOTAL	(Em obras de pavimentação) Desvio próximo ao local
SR-IV	ES-405	Ecoporanga	Muritiba - Divisa MG	25	INTERDIÇÃO TOTAL	Rodovia em leito Natural - Localidade de Muritiba